

Schutzmaßnahmen für den Umgang mit KSS®

Kühlschmierstoffe enthalten sehr viele verschiedenen Chemikalien, die oft nach sehr kurzem Direktkontakt zu Hauterkrankungen führen können. Um dem vorzubeugen, sind folgende Schutzmaßnahmen unbedingt einzuhalten:

- Geeignete Schutzkleidung verwenden
- Schutzhandschuhe verwenden, die für den jeweiligen Kühlschmierstoff den besten Schutz bieten
- Sollten Handschuhe technisch nicht möglich sein, entsprechende Hautschutzmittel verwenden:
 - Fettsalbe bei wassermischbaren Kühlschmierstoffen
 - Öl-in-Wasser-Emulsion bei ölhältigen Kühlschmierstoffen
- Hautschutzplan beachten
- Mit verschmutzten Händen nicht Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut oder Augen berühren
- Verunreinigte Arbeitskleidung sofort wechseln
- Mit Kühlschmierstoff benetzte Haut unverzüglich waschen
- Gründliche Reinigung von Händen vor dem Essen, vor jeder Arbeitspause, nach Beendigung der Tätigkeit.
- Hände nie mit Kühlschmierstoffen oder Lösemitteln waschen bzw. nicht mit kontaminierten Putzlappen säubern
- Wenn an der Haut starke Rötungen, nässende, schuppige und juckende Hautveränderungen, Bläschen auftreten, bitte bei Arbeitsmediziner oder Hautfachärzten informieren
- Gründliche Reinigung aller mit Kühlschmierstoffen in Kontakt gekommenen Körperteile nach Arbeitsende, warmes Wasser und milde, nichtschäumende Waschmittel verwenden
- Einreiben der Haut mit Pflegesalbe oder Pflegecreme



AUSZEICHNUNG
VORBILDLICHER
LEHRBETRIEB
2015 - 2018
WKO



MECHATRONIK

Huber KSS Service GmbH
Lambacher Feld 2
A-4650 Lambach
T: +43 7245 22433
F: +43 7245 22433 33

Geschäftsführer
Alexander Huber
office@kss.at
www.kss.at

ARA-Lizenz Nr. 13610
Landesgericht Wels
UID-Nr. ATU64573777
Firmenbuchgericht FN 319045 i

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Lambach
AT86 3408 3000 0003 4389
Sparkasse Lambach Bank AG
AT72 2031 7000 0001 0157

